
41
ERF1002
SOLDER SIDE
J1
J2
3 2 1
2 1
g
c
56
W1
c b e
2
5
24
b
c
a
28
a c b