
CIRCUIT DIAGRAM
BASE BOARD PB200 var. C
004
LEAKAGE SWITCH
SALT AID
RINSE AID
PRESSURE SENSOR
NTC/ TURBIDITY SENSOR
BOF (optional)
C2 C1
PLINE_SENS
+12V
+5V
+5V_ISO
PB_ON
WIGGLER
DOOR_SW
ZC_SENS
POWER-OFF RELAY
DRAIN_SENS
J4 J3 J2 J1
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7
H1 H2 H3 H4
L1 L2 L3 L4
NTC
VEE
TURB.
SIG_IN/OUT
SIG_OUT
ASY_IN
ASY_OUT
DAAS
MACS UI
MACS1
A3 A4 A6 A5 A2 A1 B1 B2 E3 E2 E1 D1 D2 F1 F2 F4 F3 B4 B3 G3 G1
M6 M5 M4 M3 M2 M1
N4 N3 N2 N1
PE
N
L
DRAIN PUMP
FLOW CONTROL (optional)
DISPENSER (AC)
INLET VALVE
WASH PUMP
TACHO
INPUT BOARD
MACS DEVICE 1 (optional)
HEATER
A00185903b