

### Austausch Kondensatpumpe CoolAir (Art. Nr. 4445900108)

Exchange condensate pump CoolAir  
(Item No. 4445900108)

Stand Sep-06

Seite 1 von 2

4445100226



#### Achtung!

Unterbrechen Sie bei Arbeiten an der Dachklimaanlage alle Stromversorgungen!



#### Caution!

Disconnect all power supplies when working on the roof air conditioner.




**Abbildung 1: Figure 1:**

- Bestandteile des Reparaturkits (Art.Nr. 4445900108)
- Components of the repair kit (Article number 4445900108)



**Abbildung 2: Figure 2:**

- Demontieren Sie die Kondensatpumpe und lösen Sie den Schlauch auf der Ansaugseite.
- Dismantle the condensate pump and solve the hose at the suction side.



**Abbildung 3: Figure 3:**

- Schieben Sie den Filter in das Schlauchende. Hierbei ist zu beachten, dass die Länge des Filters im Schlauch mindestens 40mm beträgt.
- Push the filter into the hose end. Here it is to be noted that the length of the filter in the hose amounts to 40mm at least.



**Abbildung 4: Figure 4:**

- Tauschen Sie die Pumpe aus und befestigen Sie den Schlauch mit der Schlauchschelle an der Pumpe.
- Exchange the pump and fasten the hose with the hose clamp to the pump.



**Abbildung 5: Figure 5:**

- Befestigen Sie die Pumpe wieder mit den Kabelbindern.
- Fasten the pump again with the cable straps.