


# ERF 2000 5ACS POWER BOARD



6. 3x0.8 receptacle connect to compr. support  
 6. 3x0.8 csatlakozoval rögzíteni kell a kompresszortartó lemezre