





BOTTOM TRAY

<p>Old spare part number, Codice del vecchio ricambio, Ancien numéro de pièce de rechange, Alte Ersatzteilenummer, Číslo původního náhradního dílu, Gammelt reservedelsnummer, Número de la pieza antigua, Número de la pieza nueva, Régi alkatrész-szám, Numer starej części zamiennej, Артикул старой запасной части, Gammalt reservdelsnummer</p>	<p>New spare part number, Codice del ricambio nuovo, Nouveau numéro de pièce de rechange, Neue Ersatzteilenummer, Číslo nového náhradního dílu, Nytt reservedelsnummer, Número de la pieza nueva, Nummer nieuw reserveonderdeel, Új alkatrész-szám, Numer nowej części zamiennej, Артикул новой запасной части, Nytt reservdelsnummer</p>
<p>140000733026</p>	<p>140000733067</p>
 <p style="text-align: center;">Fig. 1</p>	 <p style="text-align: center;">Fig. 2</p>




Fig. 3

<p>EN</p>	<p>The cabinet bottom tray have been modified. The new rib shape will collide with the base (see picture 3). New tray is interchangeable with the previous one but ribs marked in blue need to be cut.</p>	<p>DE</p>	<p>Die neue Bodenwanne (Fig. 2) des Geschirrspülers wurde geändert, kann aber gegen die alte (Fig. 1) ausgetauscht werden. Dazu ist es notwendig bei der neuen Bodenwanne (Fig. 2) die blau markierte Rippe zu entfernen, damit diese nicht an den Bottich bzw. die Ablaufwanne stösst (siehe Fig. 3).</p>
<p>IT</p>	<p>La vaschetta inferiore dell'unità è stata modificata. La forma della nuova aletta entrerà in contatto con la base (vedere figura 3). La nuova vaschetta è intercambiabile con quella precedente, ma le alette evidenziate in blu dovranno essere tagliate.</p>	<p>FR</p>	<p>Le plateau inférieur de l'appareil a été modifié. La nouvelle ailette va entrer en contact avec la base (voir figure 3). Le nouveau plateau est amovible avec le précédent mais l'ailette indiquée en bleu doit être découpée.</p>

CS	Byl změněn spodní kryt skřínky. Nový tvar žebra bude narážet do dna (viz obrázek 3). Nový kryt je zaměnitelný s předchozím, ale modře označená žebra je nutné vyříznout.	DA	Den nederste bakke i kabinettet er blevet modificeret. Den nye ribbeform kolliderer med basen (se billede 3). Den nye bakke kan udskiftes med den forrige, men ribber markeret med blå farve skal skæres ud.
ES	La bandeja inferior del armario se ha modificado. La nueva forma de la nervadura interfiere con la base (véase la imagen 3). La nueva bandeja es intercambiable con la anterior, pero las nervaduras marcadas en azul deben recortarse.	NL	Het bodemblad van de kast is aangepast. Nieuw vorm met ribben botst met de basis (zie afbeelding 3). Het nieuwe blad is uitwisselbaar met het vorige, maar de ribben die in blauw zijn gemarkeerd, moeten worden uitgesneden.
HU	A készülékház alsó tálcája módosult. Az új kialakítású borda nekiütöközik a talpazatnak (lásd a 3-as ábrát). Az új tálcá csereszabatos a régivel, de a kékkel jelölt bordákat ki kell vágni	PL	Zmieniono płytę dolną obudowy. Ze względu na kształt nowe żebro koliduje z podstawą (zob. rysunek 3). Nową płytę można zastąpić poprzednią, jednak w tym przypadku należy usunąć żebra oznaczone na niebiesko.
RU	Нижний лоток корпуса подвергся модификации. Ребра новой формы совпадают с основанием (см. рис. 3). Новый и старый лотки являются взаимозаменяемыми, но отмеченные синим ребра следует обрезать.	SV	Skåpets nedre bricka har ändrats. Nya ribbformen kommer att gå ihop med basen (se bild 3). Den nya brickan kan bytas ut mot den tidigare, men ribborna markerade med blått måste skäras ut.

REVISION:

Revision	Date	Description	Author	Approved by - on
00	01/2015	Document Creation	Marcin Łapa	Claudio Pigaiani Geprüft: TP – 02.03.2015